

芦安小学校 2021年度通学路安全点検結果:3件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	南アルプス市芦安通中央橋歩道	市道	芦安中央橋歩道脇のブロックが複数箇所破損しつつある。これ以上進むと児童生徒の通行に影響がでる。	歩道脇のブロックの修繕	対応済み。
2	新規	南アルプス市芦安日中橋	市道	日中橋からと、市道から県道に出るところの「止まれ」「停止線」の表示が薄くなっている	道路標示塗り直し	対応済み。
3	継続	南アルプス市芦安通芦安小中学校周辺道路	市道	児童生徒の送迎や工事関係者、観光・登山者の車両が学校周辺の狭い道路を通ることがあり、正門周辺やふれあい館周辺で児童生徒と交錯する時間帯ある。	注意看板の設置	道路工事のため、工事終了後に検討