

②<既存施設の修正用> 芦安小学校 2023度通学路安全点検結果：2 件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策結果・予定
1	新規	南アルプス市芦安芦倉	市道 県道	日中橋北詰横断歩道の塗装及び「とまれ」の塗装が薄くなっている。	横断歩道の舗装、市道からの「とまれ」の舗装の塗り替え。	区画線の修繕
2	継続	南アルプス市芦安芦倉	市道	中央橋入口にかかる歩道橋の舗装がはがれ、児童が歩きづらい。	歩道橋上の舗装を行ってほしい。	横断歩道橋の補修