

芦安小学校 2025年度通学路安全点検結果:3件

番号	分類	通学路における危険箇所・住所	道路種	通学路の状況・危険の内容	要望事項	対策方針
1	新規	南アルプス市芦安芦倉	市道 県道	中央橋入口から大通り(県道)に出るときに、歩道橋があるため、西側からくる車が見えにくく、危険である。	道路の向かいにカーブミラーをつけていただきたい。	R8ミラー新規検討
2	継続	南アルプス市芦安芦倉	市道 県道	日中橋北詰横断歩道の塗装及び「とまれ」の塗装が薄くなっている。	横断歩道の舗装, 市道からの「とまれ」の舗装の塗り替え。	はっきりと視認ができる状態であったため、薄くなった際に補修上申を行います。
3	継続	南アルプス市芦安芦倉	市道	中央橋入口にかかる歩道橋の舗装や階段のすべり止めがはがれ, 児童が歩きづらく転倒する危険がある。	歩道橋上の舗装を行ってほしい。	横断歩道橋の補修を検討